

## 4. СДВИГ, СМЯТИЕ

*Сдвиг – простой вид деформации, характеризующийся взаимным смещением параллельных слоев материала под действием приложенных сил при неизменном расстоянии между слоями.*

При сдвиге в поперечном сечении из шести внутренних усилий действует только одно – поперечная сила  $Q$  (рис. 4.1).




Рис. 4.1

### Порядок вывода расчетных формул в сопротивлении материалов

При выводе любых аналитических зависимостей в сопротивлении материалов рассматривается существование малого элемента тела с целью последовательного определения его перемещений, деформаций и напряжений в нем. Проинтегрировав установленные зависимости по всему объему тела, находят связь перемещений, деформаций и напряжений с внешними силами.

Всякий расчет состоит из четырех этапов:

**статический анализ** – устанавливает связь напряжений с внешними нагрузками путем интегрирования уравнений равновесия элемента по всему объему тела;

**геометрический анализ** – устанавливает связь между перемещениями и деформациями малого элемента тела;

**физический анализ** – устанавливает связь между деформациями элемента и напряжениями в нем. При упругой деформации используется закон Гука;

**синтез установленных зависимостей.** Подставляя найденные на трех предыдущих этапах выражения одно в другое и упрощая их, получают окончательные расчетные формулы.

Для установления связи внутренних усилий с напряжениями и деформациями при сдвиге рассмотрим несколько этапов.


**I. Статическая сторона задачи – условие равновесия** (рис. 4.2)

$$\sum Y = 0; \quad Q = \int \tau \cdot dA.$$

В действительности, касательные напряжения распределяются по сечению неравномерно. Однако, если принять допущение о равномерном распределении напряжений, что широко используется на практике, то

$$Q = \tau \cdot A, \quad \text{откуда} \quad \tau = \frac{Q}{A}. \quad (4.1)$$

### II. Геометрическая (деформационная) сторона задачи



В элементе  $B$ , выделенном на рис. 4.1,  $\Delta S$  – абсолютный сдвиг;  $\gamma$  – относительный сдвиг

$$\gamma \approx \tan \gamma = \frac{\Delta S}{a}. \quad (4.2)$$

### III. Физическая сторона задачи

В области упругих деформаций справедлив закон Гука

$$\tau = G \cdot \gamma. \quad (4.3)$$

### IV. Математическая сторона задачи

Подставляя (4.1) и (4.2) в (4.3), получим закон Гука для сдвига

$$\frac{Q}{A} = G \frac{\Delta S}{a}, \text{ откуда } \Delta S = \frac{Q \cdot a}{G \cdot A} \quad (4.4)$$




Рис. 4.2. Внутренние усилия и напряжения, возникающие в сдвигаемых слоях

Произведение  $G \cdot A$  – жесткость сечения при сдвиге;

$G$  – модуль сдвига, модуль касательной упругости, модуль упругости второго рода. Для стали в расчетах принимают  $G = 80 \text{ ГПа} = 80 \cdot 10^4 \text{ МПа}$ .

Установлена связь между упругими постоянными

$$G = \frac{E}{2(1+\mu)}, \quad (4.5)$$

где  $\mu$  – коэффициент поперечной деформации (Пуассона)

### Напряженное состояние




Рис. 4.3. Построение круга Мора для определения главных площадок и величины главных напряжений

По граням выделенного на рис. 4.1 элемента  $B$  действуют только касательные напряжения  $\tau$ ; нормальные напряжения  $\sigma_x = 0$ ,  $\sigma_y = 0$ . Графическим построением (рис. 4.3, a) и аналитическим решением по формулам

$$\tan 2\alpha = \frac{-2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} = \frac{-2\tau_{xy}}{0} = -\infty; \quad 2\alpha = -90^\circ;$$

$$\sigma_{\max, \min} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2};$$

$$\sigma_{\max} = \tau_{xy} = \sigma_1; \quad \sigma_2 = 0; \quad \sigma_{\min} = -\tau_{xy} = \sigma_3$$

получаем: главные площадки ориентированы под углом  $45^\circ$  к направлению сдвигаю-

щих напряжений (рис. 4.3, б), величины главных нормальных напряжений равны касательным напряжениям.

Имеет место **чистый сдвиг** – частный случай плоского напряженного состояния, при котором по граням элемента действуют только касательные напряжения.

### Допускаемые напряжения. Расчет на прочность

Эквивалентные напряжения по I гипотезе прочности:

$$\sigma_{\text{экв},I} = \sigma_1 \leq [\sigma], \text{ но } \sigma_1 = \tau, \text{ следовательно } [\tau] = [\sigma].$$

Соотношение справедливо для хрупких материалов.

Эквивалентные напряжения по III гипотезе прочности:

$$\sigma_{\text{экв},III} = \sigma_1 - \sigma_3 \leq [\sigma], \text{ но } \sigma_1 = \tau, \sigma_3 = -\tau. \text{ Тогда } 2[\tau] \leq [\sigma], \text{ откуда } [\tau] = 0,5[\sigma].$$

Эквивалентные напряжения по IV гипотезе прочности:

$$\sigma_{\text{экв},IV} = \sqrt{\frac{1}{2} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \leq [\sigma].$$

Подставив  $\sigma_1 = \tau$ ,  $\sigma_2 = 0$  и  $\sigma_3 = -\tau$ , получим

$$\sigma_{\text{экв},IV} = \sqrt{\frac{1}{2} [\sigma_1^2 + \sigma_3^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} = \sqrt{\frac{1}{2} [\tau^2 + \tau^2 + 4\tau^2]} = \tau\sqrt{3} \leq [\sigma],$$

откуда

$$[\tau] = \frac{[\sigma]}{\sqrt{3}} = 0,577[\sigma].$$

Таким образом, при расчете деталей из пластичных материалов, работающих на срез (болты, заклепки, шпонки...) **условие прочности** может быть записано так:

$$\tau = \frac{Q}{A} \leq [\tau], \text{ где } [\tau] = (0,5 - 0,6)[\sigma]. \quad 4.6)$$

**Смятие** – вид местной пластической деформации, возникающей при сжатии твердых тел, в местах их контакта.

Смятие материала начинается в случае, когда интенсивность напряжений достигает величины предела текучести материала. Размеры смятого слоя зависят от величины, характера и времени воздействия нагрузки, а также от температуры нагрева сжимаемых тел. Смятие наблюдается не только у пластичных, но и у хрупких материалов (зака-




Рис. 4.4. Характер распределения напряжений в зоне контакта шарика с кольцом (а) и листа с заклепкой (б)

ленная сталь, чугун и др.). Смятие возникает в соединениях (болтовых, заклепочных, шпоночных и др.), в местах опирания конструкций и в зонах контакта сжатых элементов. Смятие широко используется для создания заклепочных, врубовых и других плотных соединений; является начальной стадией таких процессов холодной и горячей обработки металлов, как прокатка, вальцовка, ковка. Величину напряжений смятия в конструкциях обычно ограничивают допускаемым напряжением смятия, которое определяется характером соприкасающихся поверхностей, свойствами используемого материала и его ориентацией относительно действующих нагрузок (например, в случае древесины – вдоль или поперек волокон).

### Пример

Подобрать диаметр заклепок, соединяющих накладки с листом; проверить прочность заклепок на смятие и листов на разрыв. Материал листов и заклепок – прокат из стали Ст3.

Дано:  $F = 8 \text{ кН}$ ;  $t_1 = 5 \text{ мм}$ ;  $t_2 = 3 \text{ мм}$ ;  $b = 50 \text{ мм}$ ;  $\sigma_t = 235 \text{ МПа}$ .

### Решение

#### 1. Определение диаметра заклепок

Допускаемые напряжения, рассчитанные на основе механической характеристики – предела текучести и нормативного коэффициента запаса:

$$[\sigma_p] = \sigma_t / [n_t] = 235 / 1,5 = 156,7 \text{ МПа} \approx 160 \text{ МПа};$$

$$[\tau] = 0,6[\sigma] = 0,6 \cdot 160 = 96 \text{ МПа};$$

$$[\sigma_{cm}] = (2 \div 2,5)[\sigma_p] = (2 \div 2,5) \cdot 160 = (320 \div 400) \text{ МПа}.$$

Допускаемые напряжения согласно рекомендациям табл. П2.4:

$$[\sigma_p] = 125 \text{ МПа}; \quad [\tau_{cp}] = 75 \text{ МПа}; \quad [\sigma_{cm}] = 190 \text{ МПа}.$$

Из двух значений допускаемого напряжения на срез (96 и 75 МПа) принимаем меньшие значения допускаемого напряжения  $[\tau_{cp}] = 75 \text{ МПа}$ . Из условия прочности при срезе

$$\tau = \frac{Q}{A_{cp}} \leq [\tau],$$

определяем требуемую площадь поперечного сечения заклепок.

Стержень заклепки подвергается перерезыванию в двух плоскостях; средняя часть заклепки сдвигается вправо. Суммарная площадь среза

$$A_{cp} \geq \frac{Q}{[\tau]} = \frac{\pi d^2}{4} m \cdot n, \Rightarrow d \geq \sqrt{\frac{4Q}{\pi \cdot m \cdot n \cdot [\tau]}},$$

